



Abwicklung der Wandmalereien im Festsaal, Dipl.-Rest. M. Lehmann, 2005

Legende

A Bestand

- A1 Kittungen**
- A1-01 Kalk
 - A1-02 Gips
 - A1-03 Zement
 - A1-04 Schlämme
 - A1-05 Lehm
- A2 Farbige Ergänzungen**
- A2-01 Retusche
 - A2-02 Tünche

B Zustand

- B1 Substanzschäden**
- B1-01 Putzausbruch
 - B1-02 Riss
 - B1-03 Putzblase
 - B1-04 Hohlstelle
 - B1-05 Gefügeschäden
 - B1-06 Schalenbildung
 - B1-07 Kreidende Malschicht
 - B1-08 Lose Malschicht

B2 Beschädigungen

- B2-01 Kratzer
 - B2-02 Farb- und Mörtelspritzer
 - B2-03 Kabelschlitz
 - B2-04 Nagelloch
 - B2-05 Bleistiftzeichnung
- B3 Oberflächenphänomene**
- B3-01 Salze
 - B3-02 Weißschleier
 - B3-03 Mikroorganismen

**BURG RABENSTEIN, CHEMNITZ
WANDMALEREIEN IM FESTSAAL**

Achse VI

Kartierung Zustand

Maßstab 1:14

Bildgrundlage

Negativnummer: VI/VIA
 Dateiname: rectifyvi.tif
 Foto aufgenommen von: Dipl.-Rest. M. Lehmann
 Datum der Aufnahme: April 2005
 Entzerrung erfolgt durch: Dipl.-Rest. M. Lehmann

Plan

Planindex: **A/B VI**

Kartierung

Aufnahme der Fläche erfolgt durch: Dipl.-Rest. M. Lehmann
 Datum der Aufnahme: Mai 2005